АКТ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«25» 08 2026г.

Руководствуясь требованиями Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 произвели осмотр общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Дом № 45, ул. Гоголя, город Нижнеудинск, область Иркутская

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью ООО «Центр»

Общие сведения по строению

1.Год постройки – 1974 год;
2.Число этажей - 3;
3.Наличие чердака – 262,40 кв.м.;
4.Количество подъездов – 1;
5.Площадь встроенных помещений – 0.
6.Материал стен – кирпичный;
7.Наличие подвала площадью – 262,40 кв.м;
8.Количество квартир – 12;
9.Общая площадь дома– 542,50 кв.м.;
10.Общая площадь квартир – 542,50 кв.м.;

Результаты осмотра здания

Председатель комиссии:

- Балакина А.Я. ,заместитель директора ООО УК «Центр»;

Члены комиссии:

- Пометников С.А.- старший мастер ООО УК «Центр»;
- Напрюшкина Н.С.- мастер по эксплуатации ООО УК «Центр»;
- Земан Т.В.- инженер ООО УК «Центр».

Произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций и оборудования	Основные материалы	Оценка состояния или краткое описание дефекта	Решение о принятии мер при необходимости (вид ремонта)
		1. ПОДВАЛ		
1.1.	холодное водоснабжение	стальные трубопроводы	удовлетворительное	не требуется
1.2.	горячее водоснабжения	стальные трубопроводы	удовлетворительное	не требуется
1.3.	система отопления (центральное)	стальные трубопроводы	удовлетворительное	не требуется
1.4.	канализация	чугунные и пластиковые трубопроводы	удовлетворительное	не требуется
1.5	электрооборудование		удовлетворительное	не требуется
		2. КРЫШИ - КРОВЛИ		
2.1.	кровля	асбестоцементные листы	физический износ	капитальный ремонт
2.2.	коньковая доска		физический износ	капитальный ремонт
2.3.	чердачное перекрытие (утеплитель)		физический износ	капитальный ремонт

3. ПОДЪЕЗД				
3.1.	оконные заполнения	ПВХ	удовлетворительное	не требуется
3.2.	стены	штукатурка, масляная окраска	удовлетворительное	
3.3.	лестничные марши и площадки	железобетонные плиты	удовлетворительное	
4. РАЗНОЕ				
4.1.	отмостка	бетон	сколы, выбоины, отслоение штукатурного слоя	капитальный ремонт
4.2.	цоколь	штукатурка, окраска		
4.3.	балконы	железобетонные плиты	Сколы, выбоины	Капитальный ремонт
4.4.	козырьки над входом в подъезд		удовлетворительное	не требуется
4.5.	Водоотводящая система		физический износ	капитальный ремонт
4.6	Общедомовые вентиляционные каналы	кирпич	удовлетворительное	

Подписи:

Председатель комиссии:

_____ /Балакина А.Я./

Члены комиссии:

_____ /ПометниковС.А./

_____ /Напрюшкина Н.С./

_____ / Земан Т.В./